

FOTO 1



STÁVAJÍCÍ VCHOD BUDE ZAZDĚN  
VČETNĚ ZATEPENÍ A OMÍTKY DLE STÁVAJÍCÍ.

FOTO 2




DOČASE ZAZEMÍ STAVBY

FOTO 3



PROVOZ BUDOVY BUDE STAVBOU DOTČEN JEN  
MINIMÁLNĚ. HLAVNÍ VCHOD VČETNĚ CENTRÁLNÍCH CHODB  
ZOSTANE PLNĚ FUNKČNÍ.

STÁVAJÍCÍ STAV 1 : 100




NÁVRH ÚPRAV 1 : 250

GRÁŽE A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NEDOTČENO. STEJNĚ TAK  
JEJICH VPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE.

Stávající kontaktně zateplená fasáda (polystyren 11.100mm)  
s terakotovou omítkou  
OBKASÍ NOVĚ VYZDĚNÝ s kontaktním zateplením fasády  
dle stávající

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



PROFESE			ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ATELIER 11	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ MRAZEK				HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.	
VYPRACOVAL	VERA ŠTĚPÁNOVÁ				JZNI 670	
HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ MRAZEK				500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	VERA ŠTĚPÁNOVÁ				A11E	
STAVEBNÍK	ZZS KHK, Hradecká 1690, 500 12 Hradec Králové 12				HRADEC KRÁLOVÉ	
STAVBA			ČÍS.ZAKÁZKY		0872/16/0	
ZZS KHK - Budova Hradecká 1690/2A,			DRUH PROJEKTU		DPS	
500 12 Hradec Králové			DATUM		11/2023	
– stavební úpravy místností záchranářů			FORMÁT A4		4	
NAZEV VYKRESU			MĚŘÍTKO		1:100, 1:250	
POHLED JIŽNÍ STÁVAJÍCÍ / NÁVRH			REVIZE		Č. VYKRESU	
			ČÁST		D.1.1 AR05	